労働安全衛生法施行令

別表第6酸素欠乏危険場所(第6条,第21条関係)

- 1 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピットその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
 - イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく,又は少ない部分
 - ロ 第1鉄塩類又は第1マンガン塩類を含有している地層
 - ハ メタン, エタン又はブタンを含有する地層
 - ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
 - ホ 腐泥層
- 2 長期間使用されていない井戸等の内部
- 3 ケープル,ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピットの内 部
- 3の2 雨水,河川の流水又は湧水が滞留しており,又は滞留したことのある槽,暗きよ,マンホール 又はピットの内部
- 3の3 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若 しくはピット(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しく は入れたことのある熱交換器等の内部
- 4 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい 施設 (その内壁がステンレス銅製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられ ているものを除く。) の内部
- 5 石炭, 亜炭, 硫化鉱, 鋼材, くず鉄, 原木, チップ, 乾性油, 魚油その他空気中の酸素を吸収する 物質を入れてあるタンク, 船倉, ホッパーその他の貯蔵施設の内部
- 6 天井, 床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され, そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室, 倉庫, タンク, 船倉その他通風が不十分な施設の内部
- 7 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はビットの内部
- 8 しょうゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むる又は醸造槽の内部

- 9 し尿, 腐泥, 汚水, パルプ液その他腐敗し, 又は分解しやすい物質を入れてあり, 又は入れたこと のあるタンク, 船倉, 槽, 管, 暗きょ, マンホール, 溝又はピットの内部
- 10 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行っている冷蔵庫、冷凍庫、保冷 貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
- 11 ヘリウム,アルゴン,窒素,フロン,炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり,又は入れたことのあるボイラー,タンク,反応塔,船倉その他の施設の内部
- 12 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所